



Утверждаю:

Начальник Управления образованием
Администрации Эрзинского кожууна

Баткар А.А.

От «09» 09 2022г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Загородного оздоровительного лагеря «Отчугаш» Эрзинского кожууна

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Загородного оздоровительного лагеря «Отчугаш» Эрзинского кожууна

1.1. Адрес объекта 668380, Республика Тыва, Эрзинский кожуун, с.Нарын мест. «Лесной массив»-вблизи реки «Нарын»

1.2. Сведения о размещении объекта:

- пищеблок, площадь 225 кв.м
- административное здание-151.8 кв.м

Корпус 1,2 – 148 кв.м

Корпус 3,4 -144,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 30.000 кв.м;

1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта частично ежегодно.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Загородный оздоровительный лагерь «Отчугаш» Эрзинского кожууна

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 668380, Республика Тыва, Эрзинский район, с.Эрзин ул.Салчак Тока, д.6.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Эрзинского кожууна

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 668380, РТ, Эрзинский кожуун, с.Эрзин ул.Комсомольская д.29.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое организация летнего отдыха и оздоровления)

2.2 Виды оказываемых услуг.

образовательные и оздоровительные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,

пожилые; все возрастные категории) дети от 7 до 17 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): с нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 60 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

организованная перевозка

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м;

3.2.2 время движения (пешком) 5 - 8 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да;

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная) нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (описать две ступеньки, уклон более 20 %);

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно; «ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У,О); ДУ-И (С,К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У,К); ДУ-И (С);
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У); ДЧ-И (О); ДУ-И (С); ВНД-И (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У,О); ДУ-И(С); ВНД-И (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У), ДУ-И (С,О) ВНД-И (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О,У); ДУ-И (Г,С,К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У); ДЧ-И (О); ДУ-И (С), ВНД-И (К) в связи с тем, что не оборудована парковка, не оборудован подход и пути движения к зданиям; произведен косметический ремонт ступеней входной лестницы, установлены поручни на входной лестнице; не установлена кнопка вызова на входной площадке, звуковые маячки; отрегулирован доводчик входной двери; нанесено нескользящее покрытие на входной площадке и тамбуре; не занижен порог, не установлены направляющие вдоль стен в коридоре; не обустроены дополнительные поручни на лестнице внутри здания, не нанесены тактильные указатели; не нанесена предупредительная тактильная информация на первой и последней ступенях лестницы; не установлены направляющие вдоль стен на путях эвакуации, не установлен пандус и поручни на путях эвакуации; не приобретены столы для индивидуального пользования инвалидов (К) – высота не более 0,8 м., не установлены таблички со шрифтом Брайля; не заменены двери кабинета. Технические решения по расширению двери и санитарной комнаты не возможны. Не установлена кнопка вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Не установлены тактильные средства, рельефные обозначения на путях движения инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частичная доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С,К).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) Не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); не требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов не требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Администрации Эрзинского кожууна, Управления образованием _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «21» апреля 2022 г.

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «21» апреля 2022 г.

Утверждаю:
Начальник Управления образованием
Администрации Эрзинского кожууна
Баткар А.А.
От « ___ » _____ 2022г

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Загородный оздоровительный лагерь «Отчугаш» Эрзинского кожууна
- 1.2. Адрес объекта 668380, Республика Тыва, Эрзинский кожуун, с.Нарын мест. «Лесной массив»-вблизи реки «Нарын»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- пищеблок, площадь 225 кв.м
- административное здание-151.8 кв.м
Корпус 1,2 – 148 кв.м
Корпус 3,4 -144,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 30.000 кв.м;
- 1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта частично ежегодно.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Загородный оздоровительный лагерь «Отчугаш» Эрзинского кожууна
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 668380, Республика Тыва, Эрзинский район, с.Эрзин ул.Салчак Тока, д.6.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Эрзинского кожууна
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 668380, РТ, Эрзинский кожуун, с.Эрзин ул.Комсомольская д.29.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое организация летнего отдыха и оздоровления)
- 2.2 Виды оказываемых услуг.

образовательные и оздоровительные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 7 до 17 лет

2.5 Категории с нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 60 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

Начальник УО Баткар Аржаана Анатольевна 8(983)3682138

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Утверждаю:
Начальник Управления образованием
Администрации Эрзинского кожууна
Баткар А.А.
От «__» _____ 2022г

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
Эрзинский район**

Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Загородный оздоровительный лагерь «Отчугаш» Эрзинского кожууна
- 1.2. Адрес объекта 668380, Республика Тыва, Эрзинский кожуун, с.Нарын мест. «Лесной массив»-вблизи реки «Нарын»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- пищеблок, площадь 225 кв.м
- административное здание-151.8 кв.м
Корпус 1,2 – 148 кв.м
Корпус 3,4 -144,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 30.000 кв.м;
- 1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта частично ежегодно.
- 1.7.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г.
- 1.8.Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Положения, Загородный оздоровительный лагерь «Отчугаш» Управления образованием администрации Эрзинского кожууна
- 1.9.краткое наименование) ЗОЛ «Отчугаш» Эрзинского кожууна
- 1.10. Юридический адрес организации (учреждения) 668380, Республика Тыва, Эрзинский район, с.Эрзин ул.Салчак Тока, д б.
- 1.11. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Оперативное управление
- 1.12. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная.
- 1.13. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.14. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Эрзинского кожууна
- 1.15. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 668380, РТ, Эрзинский кожуун, с.Эрзин ул.Комсомольская д.29.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Лагерь осуществляет следующие виды деятельности:

- разрабатывает и реализовывает образовательные программы дополнительного образования детей художественно эстетической направленности;
- Лагерь осуществляет культурно-просветительскую деятельность, организует и проводит массовые мероприятия, лекции, концерты, конкурсы, фестивали и другие мероприятия, создает

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей /законных представителей/.

- Лагерь организует работу с детьми в течение летнего сезона. В каникулярное время лагерь может создавать различные объединения с постоянными и /или/ переменными составами детей.

- В лагере ведется методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников.

- Лагерь оказывает методическую и практическую помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации программ дополнительного образования детей, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также учреждениям культуры.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршруты пассажирского транспорта (автобусы, микроавтобусы) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м;

3.2.2 время движения (пешком) 6-10 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да;

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная) нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать две ступеньки, уклон более 20 %);

3.3 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурнофункциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У,О); ДУ-И (С,К)		1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г,У,К); ДУ-И (С);	1,2,3	2,2а,3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У); ДЧ-И (О); ДУИ (С); ВНД-И (К)	4,5,6	5,6,7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У,О); ДУ-И(С); ВНД- И (К)		8
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У), ДУ-И (С,О) ВНД-И (К)	7	9,10
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О,У); ДУ-И (Г,С,К)	8	11,12
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

**Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У); ДЧ-И (О); ДУ-И (С), ВНД-И (К) в связи с тем, что не оборудована парковка, не оборудован подход и пути движения к зданию; не произведен косметический ремонт ступеней входной лестницы, не установлены поручни на входной лестнице; не установлена кнопка вызова на входной площадке, звуковые маячки; не отрегулирован доводчик входной двери; не нанесено нескользящее покрытие на входной площадке и тамбуре; не занижен порог, расширение лестницы внутри здания и изменение высоты ступеней технически невозможно; не установлены направляющие вдоль стен в коридоре; не обустроены дополнительные поручни на лестнице внутри здания, не нанесены тактильные указатели; не нанесена предупредительная тактильная информация на первой и последней ступенях лестницы; не оборудован телескопический (переносной) пандус на лестнице внутри здания; не установлены направляющие вдоль стен на путях эвакуации, не установлен пандус и поручни на путях эвакуации; не приобретены столы для индивидуального пользования инвалидов (К) – высота не более 0,8 м., не установлены таблички со шрифтом Брайля; не заменены двери кабинета. Технические решения по расширению двери и санитарной комнаты не возможны. Не установлена кнопка вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Не установлены тактильные средства, рельефные обозначения на путях движения инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4. Период проведения работ 2022 год в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда 2021 – 2022 годы»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частичная доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С,К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В 4.4.

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование *Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) Не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); не требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов не требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Администрация Эрзинского кожууна, Управления образованием администрации Эрзинского кожууна, на сайте школы МБОУ «ЭСШ им.С.Чакар»

(наименование сайта, портала)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Загородный оздоровительный лагерь «Отчугаш» Эрзинского кожууна
668380, Республика Тыва, Эрзинский кожуун, с.Нарын мест. «Лесной массив»-вблизи
реки «Нарын»
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть						
1.3	Пандус (наружный)	нет			Не оборудован			
1.4	Автостоянка и парковка	нет			Нет зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида			
1.5	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			Обустройство пешеходного пути, в т.ч. тактильными средствами			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДП-и (Г,У,О); ДУ-и (С,К)			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Оборудовать подход и пути движения к зданию, нанесение тактильных средств.